

CERTIFICAT DE REVISIÓ PERIÒDICA D'INSTAL·LACIONS DE RISC DAVANT LA LEGIONEL·LA
Nº C004SA01280923

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ:

N.I.F: **B-65597833**

SPA NOVA BRUC, S.L.U.
C/ Pau Clarís, núm. 87 local
08010 Barcelona

Ubicació de la instal·lació

SPA NOVA BRUC, S.L.U.
C/ Pau Clarís, núm. 87 local
08010 Barcelona

REVISIÓ: Realitzada per: **Susana Aguilar**

Data visita: 28/09/2023

Informació recollida en el protocol nº **PT004SA01280923**

Tipus d'instal·lació revisada: Piscina / Banyera amb recirculació

Descripció instal·lació: 1 BANYERA D'HIDROMASSATGE AMB RECIRCULACIÓ D'AIGUA

Identificació del circuit: JACUZZI

Dades tècniques disponibles dels equips revisats

Ref.	Marca i model	Volum del vas (m ³)	Capacitat (usuaris)	Any instal·lació
JACUZZI	OBRA CIVIL	4	4	2011

L'ENTITAT CERTIFICADORA AUTORITZADA ACREDITA QUE:

En base a la Revisió Periòdica realitzada seguint el procediment PG-010 (Organització i realització de revisions d'instal·lacions de risc de Legionel·losis) i a la informació subministrada per la pròpia empresa el resultat és:

CONFORME a les condicions fixades en el Decret 352/2004 aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya

DATA CERTIFICAT: 31/10/2023

Signatura de la persona que ha realitzat la revisió i segell de l'entitat certificadora

CERTIFICAT VÀLID FINS A: 28/09/2027



Susana Aguilar



Expedit per triplicat (+) Exempler per al titular de la instal·lació
(E) Exempler per a l'Entitat Certificadora
(A) Exempler per a l'Ajuntament que correspongui