

ANÀLISI MICROBIOLÒGICA DE L'AIGUA DE PISCINA

Instal·lació SPA NOVA BRUC

Procedència PISCINA

Data 29/01/2026

Informe Num. 0216165

PARÀMETRES

APTE

Coliforms fecals



Escherichia coli (RD742)



Pseudomonas aeruginosa (RD742)



Staphylococcus aureus



La mostra analitzada compleix les normes sanitàries segons Real Decret 742/2013, del 27 de setembre i Real Decret 95/2000, del 22 de febrer.

Anàlisis realitzat per laboratori: Anàlisi realitzat per Laboratori autoritzat per la Generalitat, Departament de Salut amb el núm. LSAA-314-13
Reconegut pel Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació amb el núm. 149 Certificat UNE-EN ISO 9001